

施設一覧

施設分類	管理事務所名	施設名	施設名カナ	路線種別	路線名	所在地	建設年(西暦)	延長(m)	幅員(m)	等級	最新点検年度	健全度Ⅰ	健全度Ⅱ	健全度Ⅲ	健全度Ⅳ	2023年点検	2024年点検	2025年点検	2026年点検	2027年点検	最新補修年度	2023年補修	2024年補修	2025年補修	2026年補修	2027年補修	対策内容
トンネル	美祿市	矢の穴隧道	ヤノアナズイドウ	市道	矢の穴線	美祿市秋芳町秋吉	1973	12.8	7.3	D	2018			○		○					2022						剥落対策
トンネル	美祿市	秋吉台隧道	アキヨシダイズイドウ	市道	秋吉台隧道線	美祿市秋芳町秋吉	1970	56.7	5.0	D	2018		○			○					2022						剥落対策