| 施設分類 | 管理事務所名 | 標識番号 | 路線種別 | 路線名 | 所在地 | 建設年(西暦) | 幅員(m) | 最新点検年度 | 健全度Ⅰ | 健全度Ⅱ | 健全度Ⅲ | 健全度Ⅳ | 2022年点検 | 2023年点検 | 2024年点検 | 2025年点検 | 2026年点検 | 最新補修年度 | 2023年補修 | 2024年補修 | 2025年補修 | 2026年補修 | 2027年補修 | 対策内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門型標識 | 美祢市 | 155-2 | 市道 | 絵堂本線 | 美祢市美東町絵堂 | 不明 | 7.5 | 2020 | | ○ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | 塗替塗装 |
| 門型標識 | 美祢市 | 2210-8 | 市道 | 秋吉台線 | 美祢市秋芳町秋吉 | 不明 | 10.5 | 2020 | | ○ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | 塗替塗装 |
| 門型標識 | 美祢市 | 2325-1 | 市道 | 秋吉台支線 | 美祢市秋芳町秋吉 | 不明 | 11.5 | 2020 | | ○ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | 塗替塗装 |
| 門型標識 | 美祢市 | 2329-3 | 市道 | 旦広谷線 | 美祢市秋芳町秋吉 | 不明 | 13.15 | 2020 | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | 塗替塗装 |
| 門型標識 | 美祢市 | 1 | 国道 | 316号 | 美祢市於福町上 | 2011 | 7.5 | 2018 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | 塗替塗装 |
| 門型標識 | 美祢市 | 2 | 国道 | 316号 | 美祢市東厚保町山中 | 2011 | 11.1 | 2018 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | 塗替塗装 |
| 門型標識 | 美祢市 | 3 | 国道 | 435号 | 美祢市豊田前町麻生下 | 2011 | 13.1 | 2018 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | 塗替塗装 |
| 門型標識 | 美祢市 | 4 | 国道 | 435号 | 美祢市美東町大田 | 2011 | 13.1 | 2018 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 門型標識 | 美祢市 | 5 | 国道 | 435号 | 美祢市美東町綾木 | 2011 | 10.0 | 2018 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 門型標識 | 美祢市 | 6 | 県道 | 萩秋芳線 | 美祢市美東町絵堂 | 2011 | 11.1 | 2018 | | ○ | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 門型標識 | 美祢市 | 7 | 県道 | 小郡三隅線 | 美祢市美東町真名 | 2011 | 11.5 | 2018 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | |